

機器診断報告書の事例

機器診断報告書 HOSHIZAKI

Sample 様										No.1
機器名	機種	機番	メーカー	設置年	経過年数	電源	ガス種	備考	ランク	
1 縦形冷凍冷蔵庫	HRF-120ZT3	*****	ホシザキ	2015	10年	3φ200V	R-134a	庫内ファン不良	D	
2 フライヤー	TGFL-105CW	*****	タニコー社製	2017	8年	-	LP	各種劣化	D	
3 洗浄機	JWE-450RUA-L	*****	ホシザキ	2013	12年	-	-	10年使用機	E	
4 卓上ガスコンロ	RSB-206SV	*****	リンナイ社製	2017	8年	-	LP		A	
5 製氷機	IM-45	*****	ホシザキ	2014	11年	100V	R-134a	パッキン汚れ、木目腐れ	D	
6 製氷機	IM-25M	*****	ホシザキ	2014	11年	100V	R-134a	パッキン汚れ、木目腐れ	D	
7 ウォータークーラー	SD-B1	*****	ホシザキ	2017	8年	-	LP	各種劣化	D	
8 縦形冷凍庫	ARV-Q	*****	ホシザキ	2013	12年	-	-	10年使用機	E	
9 縦形冷凍庫	SR-4D	*****	ホシザキ	2013	12年	-	-	10年使用機	E	
10 製氷機	IM-25M	*****	ホシザキ	2014	11年	100V	R-134a	パッキン汚れ、木目腐れ	D	
11 パスルー食器洗浄乾燥機	MSH20-22CW	*****	マルゼン社製	2007	18年	3φ200V	-	ブローファン異常音 脱手、爪痕	E	
12 消毒保管庫	HSB-40CPB3	*****	ホシザキ	2022	2年	3φ200V	-	パッキン破損、漏洩	C	
13 ガス式回転釜	MKGD-S036	*****	マルゼン社製	2020	5年	-	13A		A	
14 洗浄機	SD82GA	*****	日本洗浄機社製	2014	11年	100V	LP	樹脂不良	D	
15 ホットフードカート	FHFC9080A	*****	フジマック社	2017	8年	100V	-	ドアパッキン劣化、庫内清潔 お願います	B	
16 チップアイスメーカー	CM-100F-50	*****	ホシザキ	2008	17年	100V	R-134a	未使用	-	
17 電子レンジ	NE-1400	*****	ナショナル社製	2014	11年	100V	-	ドア内側腐蝕、庫内腐蝕 庫内上部アンテナカバー腐蝕	E	
18 茹で鍋機	MRK-046B	*****	マルゼン社製	不明	-	-	13A	赤火燃焼、排気管汚れ 湯沸し遅い	E	
19 スチームコンベクション	FSC0101	*****	フジマック社	2017	8年	3φ200V	-	フィルター汚れ 庫内上部汚れ	E	
20 業務用冷蔵庫	FR7680J	*****	フジマック社	2015	10年	100V	R-134a	高圧洗浄済	C	
21 業務用冷凍庫	FXD-54FMTA2-E	*****	三菱工業社	2000	25年	3φ200V	R-22	庫内劣化	F	

機器の健康診断を実施し、機器の状態をA～Fの6段階で評価します

機器状況報告書 HOSHIZAKI

Sample 様		機器状況			
1	縦形冷凍冷蔵庫				
機番	*****	エアフィルター良好			
メーカー	ホシザキ	冷蔵側凝縮器少々汚れ			
設置年	2015年 10年	冷凍側凝縮器汚れ			
電源	3φ200V	総合ランク D			
ガス種	R-134a	特記事項			
総合ランク	D				
2	フライヤー				
機種	TGFL-105CW	サーモスタット固着(左側)			
機番	*****	排気口汚れ			
メーカー	タニコー社製	油槽汚れ			
設置年	2017年 8年				
電源	-				
ガス種	LP	種火着火コック 燃焼良好			
総合ランク	D	特記事項 部品交換をお勧めします。			
3	洗浄機				
機種	JWE-450RUA-L	洗浄タンク内良好			
機番	*****	ヒーター少々劣化			
メーカー	ホシザキ	洗浄ノズル良好(上下)			
設置年	2013年 12年				
電源	-				
ガス種	-	スリットカーテン少々劣化			
総合ランク	E	ポンプモーター良好			
		運転回数: 58751回			
		特記事項 部品交換をお勧めします。 10年以上お使いの機器です。計画的な更新をお勧めします。			

訪問時、特に問題ありませんでした。
A
・故障等見受けられませんでした。 ・清潔にお使い頂いております。
B
お客様でできる改善箇所があります。 ・お客様に行って頂きたい日常のお手入れや、改善が必要な箇所があります。 ・お客様にて対応可能な改善箇所があります。
C
サービススタッフによる整備・修繕をお勧めします。 ・機能的には問題ありませんが、衛生面等で改善が望ましい箇所があります。 ・故障はしていませんが、部品等に消耗が見られるため予防整備が望ましい箇所があります。
D
サービススタッフによる早急な修繕が必要です。 ・故障・不具合が生じており、一部の機能が損なわれております。 ・重大な不具合が生じており、機器の全停止や、使用上危険な状態となる可能性があります。
E
現在問題ありませんが、計画的な入替えをお勧めします。 ・製造から10年以上経過しており、部品供給が困難な場合があります。 ・現状問題ありませんが、経年劣化が見られます。
F
入替えが必要です。 ・著しい能力低下や不具合が見られます。修繕による改善困難です。 ・特定フロン(R-502, R-12, R-22)使用機です。
訪問時、動作確認実施していません。
-
・現場状況により動作確認ができませんでした。 ・リスタートのみ実施いたしました。(メーカー貸与品等)